




VARNOSTNO OPOZORILO ZA IZDELKA - ZAHTEVA ZA PREGLED varovalnih kompletov za ferate SCORPIO L60 in L60 CK

Pred kratkim smo bili obveščeni, da je plezalec, ki se je 5. maja 2011 ponesrečil v Grenoblu, Francija, uporabljal varovalni komplet za ferate SCORPIO L60. Po informacijah, ki jih imamo do sedaj, so naše analize pokazale, da je na sistemu za blaženja sunka (padca) manjkal eden od varnostnih šivov. Varnostni šivi so vidni samo, če z blažilca sunka odstranite zaščitni ovoj.

V Petzlu prevzemamo nase vso odgovornost za ta dogodek in se obvezujemo, da bomo nemudoma izvedli vse potrebne postopke, da bi zagotovili, da ne bo več prišlo do tovrstnih nesreč.

Iz varnostnih razlogov smo se v Petzlu odločili izdati varnostno opozorilo - zahtevo za pregled varovalnih kompletov SCORPIO L60 in L60 CK, ki so bili izdelani pred 4. marcem 2005 z identifikacijskimi številkami od 02150 do 05062. Ti izdelki bodo v Petzlu takoj pregledani in če bodo pregled prestali, tudi čim prej vrnjeni uporabniku.

Zadeva vse varovalne komplete izdelane pred 4. marcem 2005 z identifikacijskimi številkami od 02150 do 05062.



Če imate enega od varovalnih kompletov za ferate SCORPIO L60 ali L60 CK, ki so bili izdelani pred 4. marcem 2005 z identifikacijskimi številkami od 02150 do 05062, vas prosimo da:

- **takoj prenehate z uporabo**

- **kontaktirajte nas:**

- preko distributerja za Slovenijo - TREKING-ŠPORT d.o.o., 01 256 25 01
- po telefonu: **+ 33 (0)4 56 58 22 60**
- po elektronski pošti: **inspection.scorpio@petzl.fr**